

OPPVARMING AV BRENNSTEMPEL



Brukerveiledning



Les dette nøye før du starter.

Plug and play

Sett støpselet i kontakten og vent ca. 10 minutter til selve messingdelen blir varm. Det er viktig å sikre at stampelet ligger på et ikke-brennbart materiale. Når brennestepelet er varmt, kan du ta det ut av kontakten og bruke det kortvarig.

Øvelse gjør mester!

Før du starter på emnene, anbefaler vi sterkt at du øver deg på noen gjenstander av samme type materiale – for eksempel på innsiden av en verktøykoffert.

VÆR FORSIKTIG! Brennstepelet blir veldig varmt – ca. 500 grader, og det trengs ofte bare en kort kontakt for å sette et merke i underlaget. Dybden av trykket avhenger av hvor lenge og hvor hardt man presser – øvelse gjør mester!

Brennmerking i plast – bruk kniven

Når du brennmerker i plastmateriale, vil du oppleve at plasten "koker" opp og smelter rundt selve avtrykket med firmanavnet. Umiddelbart etter at du har merket gjenstanden, skal du bruke den vedlagte kniven til å skjære bort overflødig plast som har samlet seg rundt avtrykket. Trekk kniven over avtrykket, og firmanavnet/avtrykket vil stå klart og tydelig.

Øk synligheten – fyll avtrykket med farge

Start med å brenne avtrykket inn i plastgjenstanden. Fyll farge i avtrykket når det er avkjølt, og la det tørke til neste dag. Du kan bruke alt fra korrekturlakk til bengalakk – les eventuelt på nettsiden.

Nå kan du skjære bort overflødig plast og eventuelt slipe over avtrykket med et fint stykke sandpapir.

HUSK å ta støpselet ut av kontakten når stampelet ikke er i bruk.